

Dislokácia výkonu prác :

adresa	popis	rozsah v m2	foto
Kempelenova 25	pred bytom č.5-dlažba odutá	3,00	17
	pred bytom č.3-dlažba odutá	3,00	
	1 mp pred výťahom dlažba	3,00	18
Kempelenova 35	pred bytom č.11 5p. dlažba	3,00	19
	pred bytom č.10 4p. dlažba	8,00	
	mp 4-5 pred výťahom dlažba	6,00	20
	mp 3-4 pred výťahom dlažba	6,00	21
	mp 2-3 pred výťahom dlažba	6,00	22
Kempelenova 37	II.p / Soláriková /	4,00	
Kempelenova 39	suterén pri schodisku dlažba	3,00	1
	za dverami k zadnému vchodu dlažba	3,00	2
Kempelenova 43	III.p pred bytmi 30 a 31 / Malich / dlažba	5,00	17
Kempelenova 45	mp 3-4 pred výťahom dlažba	7,00	6
	mp 2-1 pred výťahom dlažba	7,00	8
Kempelenova 47	mp 3-2 pred výťahom dlažba	3,50	11
	mp 2-1 pred výťahom dlažba	3,50	12,13
	suterén pri schodisku dlažba	6,00	14,15,16
	byt č. 24 oprava kachlikov	6,00	
Kempelenova 49	mp 2-1 pred výťahom dlažba	5,00	23
Korzo 4	VI.p pred bytom č.30 dlažba	3,00	34
	mp 6-5 pred výťahom dlažba	3,00	35
Korzo 5	IV.p dlažba	5,00	31
	III.p dlažba	4,50	32
	mp 2-1 pred výťahom dlažba	4,50	33
Korzo 7	V.posch./10 dlažba	5,00	26
	IV.posch./8 dlažba	5,00	27
	III.posch./6 dlažba	5,00	28
	prízemie/2 dlažba	5,00	29
	sut.pri vchod.dverách dlažba	7,00	30
Korzo 10	V.posch. Dlažba	5,00	38
	mp 2-1 pred výťahom dlažba	3,00	39
	mp 1-0 pred výťahom dlažba	3,00	40
	suterén pri výťahu dlažba	4,00	36,37
Korzo 13	hl.vchod pri výťahu dlažba	7,00	25
Korzo 17	pri vchod.dverách dlažba	7,00	23
J.Hronca 11	mp 5-4 pri výťahu dlažba	4,00	47
	pri vchod.dverách dlažba	1,50	48
J.Hronca 13	V.posch dlažba	5,00	49
	III.posch dlažba	5,00	50
	suterén dlažba	2,00	51
	pri vchod.dverách dlažba	2,00	52
J.Hronca 23	oprava sokla III.posch.	4,00	41
J.Hronca 25	mp 4-3 pri výťahu dlažba	4,00	55
Petzvalova 17	uvolnená schodnica / 2 / 1.posch.	2,00	58
Bratislavská 48	doplnenie obkladu (p.Balažová)	2,00	58
skutočný stav poškodenia :		198,50	m2
prepočet opravy pri odstraňovaní poškodených dlaždíc		400,00	m2

LEGENDA-poškozené dlažby-Hájik

náter emailový jednorázový

100,00 m2